⚠警告

- ●安全の為、保護メガネを 着用して作業を行ってく ださい。
- ●ご使用前に本製品、電動機器に異常がないか確認してください。
- ●使用目的以外に使用し ないでください。
- ●本製品の取付、取外しの際は、電動機器の電源を切った状態で行ってください。
- ●作業直後は高温になっていますので、手指で触れないでください。


ドリル穴あけ、雌ネジ切りが一連の作業ででで。 ③ 簡易バリ取り ② 雌ネジ切りでありができる!

注意


- ●作業は慎重に行ってください。無理な加工は、破損・損傷のほかケガの原因になります。
- ●電動工具は、正逆回転機構タイプを使用してください。
- ●インパクトドライバーは、低トルクモードで使用してください。
- ●本製品を電動工具に取り付けた際、芯振れがないか作業前に確認してください。
- ●作業前に適正回転数を確認してください。
- ●被削材はしっかり固定してください。
- ●被削材に対して垂直方向に加工してください。斜めに加工すると破損・損傷の原因になります。
- ●連続作業は行わないでください。切れ味が悪くなり、製品寿命が短くなる場合があります。
- ●製品寿命を長く保つために必ず切削油を塗布して作業を行ってください。

作業前にご確認ください。

斜めにならないように取り 付けてください。



作業をする前に適正回転 数を確認してください。



斜めにして切削しないでください。

